



### Differential BMC Mini und Cooper



**Nur sehr wenige Handgriffe erfordert** diese Innovation einer richtigen Lagerung, und es ist für die Zukunft Spänebildung ausgeschlossen. [Fertigung-Videos](#)

Wie auch schon bei der Flanschdeckellagerung ist der Zulieferer informiert, aber wirkliche Bereitschaft zur Abhilfe nicht erkennbar. Es gibt keine Probleme damit.



Oldi Service Verhoeven -

Peter Verhoeven Auf dem Pickert 40 47228 Duisburg

### **Innovationen**

Service Oldtimertechnik

[Produktkatalog](#)

e-Mail [info@pverhoeven.de](mailto:info@pverhoeven.de)

+49 2065/83220 mobil +4 9 1722018650



[www.pverhoeven.de](http://www.pverhoeven.de)